

ASSEMBLY INSTRUCTION








1 people for assembly




Tools required (not included)




A	x 2
	

B	x 2
	

C	x 1
 M4x12 	

D	x 8
 Ø6x30	

E	x 8
	

F	x 8
 Ø15x10	

G	x 20
 M6x10	

H	x 4
 M6x10	





I	x 4
 M4x35	

J	x 20
 M4x16	


K	x 4
 M6x10	


L	x 4
 M3.5x12	


M	x 1
M4x30 	

① x2PCS 	② x2PCS 	③ x1PC 
④ x1PC 	⑤ x1PC 	⑥ x2PCS 
⑦ x2PCS 	⑧ x4PCS 	⑨ x4PCS 
⑩ x5PCS 	⑪ x1PC 	

1







E	x 4
	

A	x 2	G	x 4
		 M6x10	


2




F	x 4
 Ø15x10	




3




4




D	x 4	I	x 4
			
Ø6x30		M4x35	

5




6




C	x 1	E	x 4
M4x12			


7



F	x 4
 Ø15x10	
D	x 4
 Ø6x30	


8





G	x 16
 M6x10	
K	x 4
 M6x10	


9



J	x 4	A	x 2
M4x16			


x2


10




J	x 12
M4x16	


11





L	x 4	B	x 2	J	x 4
 M3.5x12				 M4x16	

12








M	x 1
 M4x30	

13


A	x 2



H	x 4



M6x10



14

