

ASSEMBLY INSTRUCTION







1 people for assembly




Tools required (not included)







A	x 4



B	x 4




C	x 2



D	x 12



E	x 14



F	x 14



G	x 28+2



H	x 8



I	x 6



J	x 40+2




K	x 5
















L	x 8





M	x 2




① x2PCS 	② x2PCS 	③ x1PC 
④ x1PC 	⑤ x1PC 	⑥ x2PCS 
⑦ x2PCS 	⑧ x4PCS 	⑨ x4PCS 
⑩ x5PCS 	⑪ x1PC 	⑫ x1PC 
⑬ x1PC 	⑭ x1PC 	

1








E	x 4
	


A	x 2	G	x 4
		 M6x10	

2






E	x 4
	

A	x 2	G	x 4
		 M6x10	


3




F	x 4



Ø15x10




4




F	x 4




Ø15x10



5




6




D	x 12	I	x 6
Ø6x30		M4x35	

7





8



C	x 2	E	x 6
M4x12			


9






F	x 6
 Ø15x10	
D	x 6
 Ø6x30	


10






G	x 20
 M6x10	
K	x 5
 M6x10	


11



J	x 8	A	x 4
 M4x16			

x4


12




J	x 24
 M4x16	

x2


13





L	x 8	B	x 4	J	x 8
					
M3.5x12				M4x16	

x2

14









M	x 2
M4x30	

15

A	x 4
	
H	x 8
 M6x10	



16

