

Jaspis tükör (típus: 9050, EAN: 8590475711959)

HU szerelési útmutató

A felület, amelyre a tükröt ragasztja, sima, száraz, por- és zsírmentes, festett vagy lakkozott legyen. A ragasztáshoz az optimális hőmérséklet: $25^{\circ} \pm 5^{\circ}\text{C}$. A felragasztás előtt pontosan határozza meg és jelölje be a rögzítő elemek helyét. Távolítsa el a ragasztócsíkról a papírt úgy, hogy a ragasztós felülethez ne érjen hozzá, majd erősen nyomja oda a kiválasztott felületre.

FIGYELEM: Felragasztás után a rögzítő elemek helyét már nem lehet megváltoztatni! 8 óra elteltével helyezze fel a tükröt, annál korábban ne terhelje az elemeket.