

2.

A	1162x357	1x	Z99	6x	Z39	6x	Z30	4x	Z1	4x
---	----------	----	-----	----	-----	----	-----	----	----	----

3.

C,D	772x380	2x	Z30	4x	Z78	4x	Z33	4x
-----	---------	----	-----	----	-----	----	-----	----

4.

B	1200x400	1x	Z33	8x
---	----------	----	-----	----

5.

O	1200x400	1x	Z95	2x	Z33	4x
---	----------	----	-----	----	-----	----

6.

H2	96x350	2x	Z1	4x	Z30	4x
----	--------	----	----	----	-----	----

7.


Z49	2x	Z233	2x
-----	----	------	----

8.


Z2	1x	Z3	6x
----	----	----	----

9.


Z16	8x	Z191	2x	Z58	4x	Z57	4x
-----	----	------	----	-----	----	-----	----



Z1	4x	Z68	6x
Z30	2x	Z78	2x
Z67	3x	Z114	3x



Z1	4x	Z68	6x
Z30	2x	Z78	2x
Z67	3x	Z114	3x



G1	776x392	1x
G2	776x392	1x
G3	776x392	1x

Z2	1x	Z3	4x
----	----	----	----

17.

N	350x115	3x
R	350x115	3x
S	321x96	3x

Z1	12x
Z30	12x

18.

T	391x253	3x
---	---------	----

Z33	12x
Z58	6x
Z57	3x
Z166	3x

19.

N	350x115	3x
R	350x115	3x
S	321x96	3x
T	391x253	3x

Z2	1x
Z3	6x

20.

M	351x357	3x
---	---------	----

Z16	12x
Z67	3x
Z178	12x

21.

Z16	 $\phi 3,5 \times 16$	4 x
-----	--	-----

22.

H	376x350	2x
I,J	765x395,5	2x

Z29	 $\phi 3,5 \times 16$	8x
Z29	 $\phi 3,5 \times 16$	16x