











F/80/2A

Egy szakszerűtlen felfüggesztés a felsőszekrény leszakadásához vezethet. Amennyiben bizonytalan a dübel típusával kapcsolatban, kérdezzen utána a szakkereskedésbe. Használjon minden képpen dübelt, a felfüggesztés teherbírásának érdekében!



2db
724x330x16mm



AK 103

2 X



PL 16

2 X



HK 01

2 X



FT 13

2 X



PN 02

2 X



FR 12

2 X



KO 01 8*30

18 X



KN 03 7*50

12 X



PL 12

12 X



KL 01 4 mm

1 X



PN 01

2 X



PD 01

2 X



UC 11 (128 mm)

2 X



DR 27 3,5*16

16 X



DR 25 4*25

2 X



KV 01 1,5*20

30 X



UC 06

2 X




DR 42 4*30


4 X




1.




2.




4.




5.





6.




7.





9.



10.

