






fúró Ø5




20min

Egy szakszerűtlen felfüggesztés a felsőszekrény leszakadásához vezethet. Amennyiben bizonytalan a dübel típusával kapcsolatban, kérdezzen utána a szakkereskedésbe. Használjon minden képpen dübelt, a felfüggesztés teherbírásának érdekében!


F/36/60/1AF

2db
363x330x16mm1db
568x306x16mm
31db
568x306x16mm
21db
357x597x18mm**4**1db
360x580x3mmAK 103
2 XPL 16
2 XHK 01
2 XFT 13
1 XFR 12
1 XKO 01 8*30
12 XKN 03 7*50
8 XPL 12
8 XKL 01 4 mm
1 XPN 01
2 XPD 01
2 XUC 11 (128 mm)
1 XDR 27 3,5*16
12 XDR 25 4*25
2 XKV 01 1,5*20
30 XUC 06
2 XDR 42 4*30
4 X


1.




2.




3.




4.




5.




6.



7.



8.



9.

